Maßnahmen BA2



Maßnahmen BA3 und 4

Vorabzug

Nr.	Datum	Art der Änderung	Bearbeiter	SÖR/1-G

Landschaftsarchitekten
mahl·gebhard·konzepte
Landschaftsarchitekten BDLA Stadtplaner
Partnerschaftsgesellschaft mbB
Hubertusstraße 4 80639 München
T. 089 96 160 89-0 F. 089 96 160 89-69
www.mahlgebhardkonzepte.com

Thiele Landschaftsarchitekten
GmbH
Wolkersdorfer Hauptstr. 32
91126 Schwabach fon +49 911 636013
fax +49 911 630321

Kartengrundlage / Luftbild / Geobasisdaten: © Landesamt für Vermessung und Geoinformation

Plannummer: .....

Technische Platz Nummer: B.....

Gemarkung: Langwasser

Flurnummer: .....

M 1:1000

30.07.2024 im Original

NÜRNBERG

Ferdinand-Drexler-Weg BA2
Sanierung und Neugestaltung der Grünanlagen
(Vor-)Entwurf -Übersicht BA2 / Maßnahmen BA3 und 4

bearbeitet	Stadler/ SÖR/1-G/2 (20369)
gezeichnet	.....
SÖR/1-G/2	Nitschke
SÖR/1-G	Weber

Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg
Planung und Bau
SÖR / 1

Nürnberg, ...

SÖR Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg