Maßnahmen BA2




Maßnahmen BA3 und 4

Vorabzug

| Nr. | Datum | Art der Änderung | Bearbeiter | SÖR/1-G |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |


Landschaftsarchitekten
**mahl·gebhard·konzepte**
Landschaftsarchitekten BDLA Stadtplaner
Partnerschaftsgesellschaft mbB
Hubertusstraße 4 80639 München
T. 089 96 160 89-0 F. 089 96 160 89-69
www.mahlgebhardkonzepte.com

**Thiele Landschaftsarchitekten**
GmbH
Wolkersdorfer Hauptstr. 32
91126 Schwabach fon +49 911 636013
fax +49 911 630321


Kartengrundlage / Luftbild / Geobasisdaten: © Landesamt für Vermessung und Geoinformation

Plannummer: .....

Technische Platz Nummer: B.....

Gemarkung: Langwasser

Flurnummer: .....

M 1:1000

30.07.2024 im Original

NÜRNBERG

# Ferdinand-Drexler-Weg BA2
# Sanierung und Neugestaltung der Grünanlagen
# (Vor-)Entwurf -Übersicht BA2 / Maßnahmen BA3 und 4

| | |
|---|---|
| bearbeitet | Stadler/ SÖR/1-G/2 (20369) |
| gezeichnet | ..... |
| SÖR/1-G/2 | Nitschke |
| SÖR/1-G | Weber |

Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg
Planung und Bau
SÖR / 1

Nürnberg, .....

SÖR Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg